
# コンクリート管路施設の 健全度調査・診断・判定



# コンクリート管路施設の健全度診断・調査フロー



# コンクリート管路施設の健全度調査・診断・判定業務を開始しました。

下水道管路の敷設延長は、2010年には50万kmに達するといわれ、この時期、老朽化による更新が必要とされ る管路は、5万kmを超えると推定されています。一方、食料供給基盤を支える農業用排水路は、農業水利施設とし て全国で延長4万kmにも達し、こうした施設の多くが更新時期を迎えています。これらの管路の老朽化には、耐 用年数を過ぎたものや硫黄酸化細菌によって生成された硫酸及びコンクリートの中性化などによってコンクリ ートが劣化しているものもあります。

施設の長寿命化とコスト縮減には、"適切な維持管理"及び"経済的な改築・修繕" 並びに"改築後の耐久性"の検討が望まれており、これらは適切な"調査・診断・判定" なくして成り立ちません。

当社は、長年培った管路材料のノウハウと、硫黄酸化細菌に対し防菌作用をもつ "防菌コンクリート技術"並びに"管路の健全度調査・解析技術の蓄積"を生かし"調 査・診断・判定"を行い、コンクリート管路施設のライフサイクルコストの縮減を提 案いたします。



# 予備調査

予備調査は、主に自治体の維持管理部 門が行う事前調査によって得られて いるデータや、管理台帳等からのデー 夕を基に、資料による劣化原因を推定 するために行います。

# **発展の上部が硫化水素で腐食**






# 外観調查·敷設環境調查

予備調査によって得られた情報を基 に、腐食現場を特定し、実際の腐食状 況を目視調査やTVカメラにより調査 いたします。


管の腐食原因には硫化水素ガスによ る硫酸腐食が多く発生しています。 そこで、硫化水素ガスや温度等の気相 中の環境調査を行います。また、管底 部が腐食しているような場合には、流 水中の劣化物質を特定するために水 質調査を行います。





# Q:a-Quartz E: Ettringite G: Gypsum





# NIPPON HUME

# コンクリートの腐食調査

炭酸ガスによる中性化は、管の断面に試薬 (フェノールフタレイン)を噴霧し表面か ら発色点までの深さを計測いたします。 また、管は硫酸化やコンクリート中のカルシ ウムの溶出によっても中性化いたします。 より詳細な分析には、EPMA分析や示差熱 分析などを行います。

中性化深さ測定試験

# 流化水素ガスによる劣化深さ測定試験

硫化水素ガスによる硫酸腐食を受けたコ ンクリート中の硫黄侵入深さを測定いた

試験は、管の断面に特殊試薬を嘈霧し、表 面から発色点までの深さを計測いたしま

# X線回折分析

「X線回折」とは、物質がどのような 鉱物から出来ているか調査する手

セメント水和生成物やコンクリー トの劣化によって出来る生成物の 分析を行い、劣化原因を特定いたし ます。

コンクリート中の硫黄の侵入深さ や、カルシウム濃度などをEPMA分 析いたします。

硫黄の侵入深さによって劣化速度 を推定いたします。 また、カルシウム濃度によって健全

度を評価いたします。

化度を推定する指標となります。

# コンクリート強度試験

コンクリート強度試験のためコア を採取いたします。 敷設時のコンクリート強度が予め わかっていれば、コンクリートの劣

# 診断·判定

調査より得られたデータを基 に管の耐荷力が設計値を下回 る時点やガス濃度と腐食の関 係等にて余寿命を算定いたし ます。

診断・判定によって得られた耐 荷力、余寿命から最も経済的な 改築工法を選定いたします。 また、管渠とマンホールとの接 合部の耐震化等についても提

案できます。

改築

# 管路背面探查

# 管路背面の空洞探査及び管厚測定

電磁波レーダー法や 超音波法により、コンクリート部材の厚さ や背面の空洞探査を行います。 コンクリート背面の空洞調査は、将来的な 陥没事故を未然に防ぐために行います。

## 鉄筋位置探査

コンクリート供試体のサンプリングにあ たり、事前に鉄筋位置及びかぶりを調査い

調査には、レーダー法による鉄筋探査機を 使用いたします。

# 鉄筋腐食探査

# 鉄筋腐食探査

コンクリート中の鉄筋の腐食探査を、鉄筋 の自然電位を計測することによりモニタ リングいたします。


鉄筋腐食の有無とクラック及び腐食等の 因果関係を調査することにより、管の健全 度を評価いたします。

# 鉄筋の強度試験

管から鉄筋の採取が可能であれば 引張り試験等を行い、耐荷力の算定 を行います。


# 健全度の調査・診断には次のものがあります。

- ① 外観調査や敷設環境調査により劣化要因を明確にいたします。
- ②中性化深さ試験などによって劣化状況を判断いたします。
- ③ X線回折等によって劣化原因を推定いたします。
- ④ 劣化深さやEPMA分析等により、劣化程度や健全度を評価いたします。
- ⑤ コンクリート背面の空洞調査により将来の陥没事故を未然に防ぎます。
- ⑥鉄筋腐食探査、強度等によって管の耐荷力を判定いたします。
- ⑦ これらの調査・診断を組合わせて、管の健全度・寿命予測・機能回復方法を提案いたします





# 鉄筋位置探査・鉄筋かぶり測定



· 支	社術 研 究 所		東京都港区新橋5丁目33番11号 熊谷市大字万吉3300番地			(03) 3433-4111 (大代) (048) 536-5431 (代)
	東府横川干北熊茨東熊京中浜崎葉関谷城北谷宮営営営営営営営営	〒105-0004 〒183-0011 〒231-0005 〒213-0033 〒260-0027 〒336-0001 〒360-0161 〒310-0804 〒983-0852 〒360-0161	東京都府中市白糸台2丁目66番3号 横浜市中区本町6丁目52番地(横浜エクセレントVII) 川崎市高津区下作延1358番地1号(スノーヴァ溝の口-R246内) 千葉市中央区新田町6番6号(荒井ビル) さいたま市浦和区常盤9丁目34番17号(本多ビル) 熊谷市大字万吉3300番地 水戸市白梅2丁目6番9号(山口ビル) 仙台市宮城野区榴岡3丁目4番16号(ビレッジ106)	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	中浜崎葉ま谷戸台	(03) 3437-2601 (代) (042) 302-5553 (代) (045) 226-1691 (代) (044) 814-2367 (代) (044) 843-1049 (代) (048) 833-5007 (代) (048) 536-3710 (代) (029) 224-4701 (代) (022) 791-2635 (代) (048) 536-0343 (代)
	大 阪 支 社 岡広島 営業業 開所所所所所所所所所	〒550-0004 〒700-0901 〒730-0016 〒760-0018 〒660-0086	岡山市本町10番22号(本町ビル) 広島市中区幟町13番14号(新広島ビル) 高松市天神前10番5号(高松セントラルスカイビルディング)	☎広☎高	山島松	(06) 6479-2020 (代) (086) 235-8891 (代) (082) 223-3401 (代) (087) 835-9609 (代) (06) 6416-4201 (代)
	名古屋支社 三重堂常業業 金沢重 工場	〒501-0225 〒920-0025	名古屋市中村区名駅3丁目25番9号(堀内ビル) 三重県三重郡川越町亀崎新田58番地 瑞穂市祖父江46番81号 金沢市駅西本町6丁目12番10号(エクセレント駅西102号) 三重県三重郡川越町亀崎新田58番地	☆四日☆岐☆金	市阜沢	(052) 581-1311 (代) (0593) 64-8880 (代) (058) 329-5025 (代) (076) 233-3605 (代) (0593) 65-2126 (代)
	福 岡 支 社 北九州営業所 熊本営業所 九 州 工 場		北九州市若松区赤岩町2番1号 熊本市萩原町17番22号	☎北力	州本	(092)283-5155(代) (093)791-0026(代) (096)370-2354(代) (093)791-0026(代)
	札 幌 支 業 業 工 出 照 當 当 常 当 常 当 常 当 常 当 常 工 小 软 牧 工 小 館 工	〒060-0042 〒040-0036 〒070-0030 〒059-1372 〒059-1372 〒042-0904	札幌市中央区大通西4丁目1番地(道銀ビル) 函館市東雲町5番11号(寺井ビル) 旭川市宮下通8丁目左8号(アサヒビル) 苫小牧市勇払132番地 苫小牧市勇払132番地 函館市庵原町162番地1号(東洋コンクリート株式会社内)	☎担 ☎苦/ ☎苦/	館川牧牧	(011) 231-8141 (代) (0138) 24-0501 (代) (0166) 23-2291 (代) (0144) 56-1850 (代) (0144) 56-0226 (代) (0138) 58-4112 (代)

# 問い合せ先

# 本社 管路診断部

〒105-0004 東京都港区新橋5丁目33-11 ☎東京 (03)3433-4114



http://www.nipponhume.co.jp